

ERRATUM

MTBT59-CC139L


FR La photo de la motobineuse sur l'emballage et dans le manuel est erronée, le modèle MTBT59-CC139L est sans la barre de guide.

NL De foto van de helmstok op de verpakking en in de handleiding is onjuist, het MTBT59-CC139L-model is zonder zaagblad.

GB The photo of the tiller on the packaging and in the manual is incorrect, the MTBT59-CC139L model is without the guide bar.



FR / Correction visuel NL/ Visuele correctie GB / Visual correction



Le manuel sous format PDF est disponible sur notre site : ww.eco-repa.com

ELEM

rue de Gozée 81 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

info@eco-repa.com
