

ERRATUM > FBH5T52

FR


La poignée de transport n'est pas fournie avec le model FBH5T52
Comme indiqué sur les photos dans le manuel !

L'absence de cette poignée n'empêche pas la bonne utilisation
du fendeur de bûches !

NL

De draagbeugel wordt niet meegeleverd bij het model FBH5T52
Zoals op de foto's in de handleiding te zien is!

De afwezigheid van deze handgreep staat een correct gebruik niet in de weg
van de houtklover!



Le manuel et l'Erratum sous format PDF sont disponibles sur notre site :
De handleiding en het Erratum in pdf-formaat zijn beschikbaar op onze website :

www.eco-repa.com

ELEM

rue de Gozée 81 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
info@eco-repa.com