

ERRATUM

BGI3000S

FR > Le model BGI3000S ne disponible pas d'un port USB comme indiqué dans le manuel en page 9, 10

NL > Het model BGI3000S heeft geen USB-poort zoals aangegeven in de handleiding op pagina 19, 20

GB > The BGI3000S model does not have a USB port as indicated in the manual on page 29, 30

